

LOCALES VALLE

Alerta en el río Cauca por incremento en el nivel del afluente

Abril 1, 2017 | 8:43 Am |

Like 10



Save to Facebook



Foto suministrada por Bomberos Cali

Una comisión de los bomberos de Cali integrada por tres máquinas equipadas y con su respectiva tripulación, realizan inspecciones en tres puntos del río Cauca, para verificar su comportamiento debido a que las lluvias de las últimas horas en Cali y el departamento de Cauca, podrían modificar la cantidad de litros cúbicos de agua por segundo en el cauce.

Según los últimos reportes el nivel del agua ya está llegando a algunas casas en el sector de Juanchito, en donde se han registrado las últimas emergencias por desbordamiento de aguas.

las inspecciones se adelantan también en el sector del jarillón de Floralia, la zona de Navarro. Esto con el ánimo de iniciar las alertas tempranas en caso de que se presente alguna variación significativa.

El secretario para la gestión del riesgo de Cali, Rodrigo Zamorano, manifestó que actualmente el nivel del río se encuentra en 915m a la altura de Juanchito y registra un caudal de 894 metros cúbicos por segundo.

“Es por ello que se ha hecho un llamado a los habitantes del sector para que mantengan las medidas preventivas a fin de evitar una tragedia”, expresó Zamorano.

Las autoridades de Socorro en el departamento de Valle del Cauca, reportaron siete viviendas afectadas por el desbordamiento del río Amaime en Palmira, mientras que el río Palmira afectó 4 familias del corregimiento el Guayabal.