Atención: advierten sobre posibles deslizamient en Florida, Valle

Comisión de expertos evidenció graves afectaciones en la parte alta del municipio vallecaucano.

Compartir
Comentar
Guardar
Reportar
Portada

A través de un recorrido se evdenciaron graves afectaciones en la zona alta del municipio de Florida.
Foto: Archivo particular

RELACIONADOS: EMERGENCIA INVERNAL | DESLIZAMIENTOS | FLORIDA (VALLE) | LLUVIAS

Por: Cali | 15 de marzo 2021 , 08:07 a. m.

Tras una visita de inspección a la zona por parte de integrantes de la CVC y expertos en gestión del riesgo, se evidenciaron aspectos como suelos extremadamente saturados y zonas de difícil acceso. Además, durante el recorrido se presentó una fuerte granizada que afectó cerca de 90 familias. **Se estima que hay 12 deslizamientos en el sector.**

Temas relacionados

DESALOJOS 05:40 P. M.
Autoridades buscan desalojar y reubicar a invasores en zona de riesgo

PROTESTA MAR 13
Habitantes de Siloé bloquean vía para exigir ayuda ante deslizamientos

DESLIZAMIENTOS MAR 07
Deslizamiento y hundimiento causan emergencias en vías rurales de Cali

La visita se realizó en la parte alta del río Santa Bárbara, cuenca del Frayle, con el propósito de verificar **el impacto generado por las constantes lluvias que se han presentado esta zona rural.**

(También lea: En Cali decretan la alerta naranja por creciente del río Cauca)

Fueron más de 10 horas recorridas por parte de la comisión de expertos, que registraron la presencia de 12 derrumbes que tienen taponado el paso de las comunidades indígenas.

Rumbo a la vereda de San Juanito encontraron movimientos activos de masa con tendencia "retrogresiva y a ensancharse con una cabeza del orden de 140 metros y una longitud de 600 metros aproximadamente que se estrecha hacia el rio Santa Bárbara, el cual **por las fuertes lluvias se encuentra con un aumento significativo en su caudal**", según evidencian los expertos.

Para Kevin Orozco, geólogo de la CVC, el detonante de esta situación son las lluvias intensas que se han registrado en los últimos días y "proveen un aporte constante al cuerpo hídrico, estimándose en un orden de más de 12.000 metros cúbicos".

"Con este panorama realizaremos una cartografía del área de drenaje vulnerable y afectada por el tipo de movimiento. Estamos esperando las imágenes del dron para poder tener la dimensión y especialización exacta y con el concepto técnico, tomar decisiones de manera interinstitucional, para realizar la intervención que permita controlar el movimiento a pesar de sus grandes magnitudes", agregó Orozco.

(Le recomendamos: Empieza el primer pago del 2021 de Familias en Acción)

Ante esta situación, la CVC hace un llamado a las autoridades competentes a estar atentos a cualquier inconveniente que pueda ocasionar afectaciones a la comunidad y los predios.

De igual manera, invitó a **abstenerse de realizar cualquier tipo de actividades orientadas hacia la recreación en estos afluentes durante esta temporada de lluvias**, y evitar arrojar basuras y cualquier objeto a los ríos, debido a que pueden obstaculizar el paso del agua.

También, recomiendan atender las recomendaciones oficiales con el fin de no generar pánico.

La corporación anunció que continuarán las visitas y monitoreo a estas zonas afectadas.

CALI

Más contenido en Colombia

- Encuentran a peruano cuya última pista estaba cerca de río de Buga

- Cali quiere 'sacarla del estadio' con los Juegos Panamericanos Junior

- Así se las ingenian para atraer comensales y turistas en el Valle

DESCARGA LA APP EL TIEMPO