

Es noticia: Miguel Uribe | Cortes de luz | Mundial de Clubes 2025 | Pico y placa

Inicio > Cali > Artículo

> CALI

## Aumentan los daños a semáforos en Cali: nuevo caso eleva la preocupación; esto dijo Movilidad

Se presentó un nuevo acto de vandalismo contra la red semafórica de la ciudad.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

Configuración de cookies

Rechazarlas todas

Aceptar todas las cookies



Los ladrones habrían hurtado todo el equipo. | Foto: Secretaría de Movilidad Cali



**Geraldine España Giraldo** ✓

16 de jun de 2025, 12:14 p. m.

Actualizado el 16 de jun de 2025, 12:14 p. m.

 [Sigue el canal de El País Cali en WhatsApp](#)

[f](#) [X](#) [WhatsApp](#) [in](#) [📄](#)

## Noticias Destacadas



En la mañana de este lunes, 16 de junio, se presentó un nuevo hecho de vandalismo contra la infraestructura semafórica de la capital del Valle.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.



Dicho incidente se registró en la intersección **C5 K6 del sector Comfenalco**, donde personas aún no identificadas hurtaron por completo el cableado del sistema de semáforos, dejando fuera de funcionamiento el cruce vehicular.

Según el reporte de la Secretaría de Movilidad, los delincuentes **sustrajeron todo el equipo eléctrico**, dejando únicamente el armario metálico que resguardaba los componentes.

**Te puede gustar**

Enlaces patrocinados por Taboola




Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.





3.4481N 76.5371W  
 319° NW  
 # 5-60 Calle 5  
 COMUNA 3

Cali  
 Valle del Cauca



Los ladrones habrían hurtado todo el equipo. | Foto: Secretaría de Movilidad Cali

Como consecuencia, la entidad anunció que **el cruce permanece apagado** de forma indefinida, hasta que se pueda reponer el sistema.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.





Los ladrones habrían hurtado todo el equipo. | Foto: Secretaría de Movilidad Cali



**Subsidios de vivienda en Cali: Alcaldía anuncia ayudas para familias excluidas de programa nacional 'Mi Casa Ya'. Así funciona**

## Informe arroja aumento de casos

La Secretaría de Movilidad confirmó el pasado viernes, 13 de junio, un **alarmante incremento en los actos de vandalismo** contra los semáforos de la ciudad.

Según el reporte oficial, **12 intersecciones han sido objeto de daños** en los últimos días, lo que ha generado un deterioro significativo en la operación del sistema de control de tráfico.

Entre los puntos afectados figuran cruces estratégicos de alta circulación como la calle 5 con carrera 6, calle 13 con carrera 34, y calle 23 con carrera 18.

### Ubicación de semáforos vandalizados

- Calle 5 con Carrera 6
- Calle 49 con Carrera 1
- Calle 56 con Carrera 2
- Calle 13 con Carrera 34
- Calle 13 con Calle 14
- Calle 23 con Carrera 18
- Calle 58 con Carrera 15
- Calle 59 con Carrera 15
- Calle 9 con Carrera 27
- Calle 25 con Carrera 66
- Calle 103 con Carrera 28D
- Calle 73 con Carrera 9A

Al hacer clic en "Aceptar todas las cookies", usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros

**Cabe resaltar que la modalidad de ataque es similar en todos los casos**, pues reportan hurto de cableado, destrucción de cajas de paso y sustracción de controladores electrónicos, elementos esenciales para el funcionamiento de los semáforos.





Vandalización de varios semáforos de Cali. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Además, la entidad ha enfatizado que estos actos no solo representan un **ataque directo a la infraestructura pública**, sino que comprometen la seguridad de los peatones y conductores.

Esto debido a que la ausencia de semáforos funcionales en estas intersecciones **aumenta considerablemente la probabilidad de siniestros viales**, especialmente en horarios pico.

Asimismo, explicaron que los costos de reparación por cada semáforo vandalizado **pueden ser elevados**, y las labores de reposición suelen extenderse por varios días.



**Puentes peatonales en Cali: entre huecos y falta de barandas, así se mueven los caleños**

Y es que esto depende de la gravedad de los daños y la disponibilidad de equipos técnicos especializados para reactivar la semaforización afectada.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la comunidad para reportar cualquier comportamiento sospechoso alrededor de los semáforos a través de la **línea 123** de la Policía Nacional.



**Geraldine España Giraldo**

Periodista web de El País, comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Valle. Me gusta la reportería, presentación y la escritura.



**Regístrate gratis al boletín de noticias El País**

Ingresa tu correo electrónico

Acepto [Política de Tratamiento de Datos](#) de El País.

**INSCRÍBETE AQUÍ**

Cali    Secretaría de Movilidad    Hurto    cableado

Al hacer clic en "Aceptar todas las cookies", usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

**Descarga la APP ElPaís.com.co:**

**Google play**    **Apple store**

**Convierte a El País.com.co** en su fuente de noticias aquí

**You May Like**

Enlaces Promovidos por Taboola