
El País.com.co

Caída de poste de energía en vía del Valle no dejó lesionados



Este es el poste que cayó sobre la vía, el cual mantuvo cerrado el paso por unos minutos.
Especial para El País

La caída de un poste de energía con cuerdas de alta tensión no dejó lesionados en la vía Cartago-Cali, entre los corregimientos de Cruces y Zaragoza.

El cuerpo de Bomberos de Cartago, organismo que atendió el caso en la tarde de este lunes, reportó que la causa de la emergencia fue un fuerte vendaval que azotó una parte de la Villa de Robledo, cerca al lugar de la caída del poste.

La Concesionaria de Occidente, junto a personal experto en el tema, retiraron el poste de la vía para que sea reabierto del todo y se pueda restablecer el fluido eléctrico en la zona.

