



12 Abr 2023 06:31 PM Colombia (/Colombia)

## Caída de puente que conecta a Quindío y Valle del Cauca: Conozca las vías alternas

Las autoridades investigan el desplome del puente en el sector río La Vieja.

Por: Elsy Margarita Beleño Cantillo

Carlos Henríquez, viceministro de Transporte, afirmó que están revisando lo ocurrido en Quindío, tras la caída del puente ubicado sobre el río La Vieja, que comunica a ese departamento con el Valle del Cauca.

El funcionario aseguró que están realizando la inspección en terreno para establecer las circunstancias y condiciones que acontecieron en esa zona del país.

“Ya están los guías, los ingenieros que están trabajando sobre estas vías en el departamento; ya están en terreno y estamos esperando un informe oficial por parte de ellos”, explicó el funcionario en Barranquilla.

Indicó que **recopilan información para iniciar las actividades con las entidades correspondientes y atender la situación.** Hasta el momento, se desconocen las causas que, llevaron al colapso de la construcción.

El puente fue construido por la Nación en el año de 1968 y entregado a la concesión Autopistas del Café en 2005.

Lea También:



**Mueren dos policías tras caída del puente que conecta a Quindío y Valle del Cauca ([/colombia/mueren-dos-policias-tras-caida-del-puente-que-conecta-a-quindio-y-valle-del-cauca](#))**

([/colombia/mueren-dos-policias-tras-caida-del-puente-que-conecta-a-quindio-y-valle-del-cauca](#))

De acuerdo con el concesionario, **inmediatamente se conoció la situación, procedió a poner todos sus recursos en la atención de la emergencia, priorizando la atención de las personas que se encontraban en el lugar,** así como, en coordinación con las autoridades de Policía, en la ejecución de un plan de movilidad para el desvío del tráfico y tránsito seguro de los usuarios.

**“Actualmente, la concesión enfoca sus esfuerzos de manera prioritaria en la atención a las personas y movilidad de los usuarios con el acompañamiento de todas entidades estatales** correspondientes e inició las investigaciones pertinentes para determinar las causas de la situación de la mano de sus técnicos y expertos”, señaló en un comunicado.

De esta manera precisó que **las vías alternas habilitadas son: Si viaja del Valle hacia La Línea: La Paila- Zarzal \_ Cartago – Pereira – Calarcá. Si viaja de La Línea hacia el Valle del Cauca: Calarcá – Pereira – Cartago – Zarzal.**

Entre tanto, **la comunidad está preocupada por lo sucedido en esta zona del país.**

Lea También:



**Liberan a militares secuestrados en Toribío, Cauca (/colombia/liberan-a-militares-secuestrados-en-toribio-cauca)**

(/colombia/liberan-a-militares-secuestrados-en-toribio-cauca)

Fuente: Sistema Integrado de Información

Siga a La FM en Google News

([https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNjg\\_wowlfb5Ag?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419](https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMNjg_wowlfb5Ag?hl=es-419&gl=CO&ceid=CO%3Aes-419))

**En esta nota**    Caída de puente (/etiquetas/caida-de-puente)

/ Accidente en puente (/etiquetas/accidente-en-puente)

/ accidentes en vías (/etiquetas/accidentes-en-vias)

**Le puede interesar:**