

Colapsó el muro contención de dos edificaciones en Juanambú, bomberos atendieron la emergencia

Febrero 27, 2023 - 09:56 p. m. Por:

Redacción de El País



En la noche de este lunes, colapsó el muro de contención de dos edificaciones ubicadas en el sector de Juanambú, al oeste de Cali.

De acuerdo con las primeras declaraciones del cuerpo de Bomberos de Cali, se evacuaron a 27 personas, que habitan los edificios afectados, sin embargo, hasta el momento no se reportan lesionados, ni desaparecidos.

Le puede interesar: [¿Multas a la vista? Reforzarán controles a plataformas de transporte, según borrador del Gobierno](#)

"Se hará una evaluación con la Secretaría Distrital de Gestión del Riesgo, en compañía de la aseguradora y la constructora de estas edificaciones para determinar cual fue la causa de este derrumbe y lo que se va hacer para soluciaionarlo", precisó un vocero del cuerpo de bomberos de Cali.

Ante la emergencia, cabe resaltar que las 27 personas afectadas, fueron reubicadas para así evitar mayores riesgos. El hecho se presentó exactamente sobre la Carrera 47 entre Calles 23 y 18.

Leer
Más

