

planning.net/ei/3/8668/Cali/728X90\_Cali?  
 rnd=0.11767819603876495&pb=bc814b3e3255e787&f=488a7e325e154f71&d\_cxs\_segments=8mg5pvikubqb|8mg5pvikubqh|8mr8teugOvtn|8noqap3bocnk|8nor5b01e|  
 funcionar-camaras-seguridad-hundimiento-avenida-colombia)

**CLASIFICADOS** Raíz (http://fincaraiz.elpais.com.co/) El País Impreso (/elpais/ipad) SUSCRÍBASE O RENUEVE (HTTP://SUSCRIPCIONES.ELPAIS)

(http://clasificados.elpais.com.co/) Vehículos (http://vehiculos.elpais.com.co/) Empleos (http://empleos.elpais.com.co/)

Diversos (/elpais/diversos/) **El País.com.co**

Publique (http://clasificados.elpais.com.co/)

Noticias de Cali, Valle y Colombia - Jueves 10 de Noviembre de 2016

**Noticias** | Proceso de Paz (/elpais/colombia/proceso-paz) | Opinión (/elpais/opinion) | Deportes (/elpais/deportes) | Sociales

Entretenimiento (/elpais/entretenimiento) | El Valle está en Vos (https://www.elvalleestaenvos.com) | **\$3012,12** | **\$2984,78**

**Noticias de Economía**

Inicio (http://www.elpais.com.co/elpais/) / Cali (/elpais/cali)

Avenida Colombia (/elpais/temas/avenida-colombia/) | Secretaría de Tránsito de Cali (/elpais/temas/secretaria-transito-cali/)

# Comenzaron a funcionar las cámaras de seguridad de la Avenida Colombia

Jueves, Noviembre 10, 2016 | Autor: Redacción de El País



(/elpais/sites/default/files/2016/11/hundimiento\_interna.jpg)

*Durante cinco horas se le hizo mantenimiento a las cámaras del túnel de la Avenida Colombia.  
 Ricardo Ortégón, especial para El País*

Las 28 cámaras de seguridad instaladas en el hundimiento de la Avenida Colombia ya pueden grabar los eventos que acontezcan al interior de ese paso obligado entre el Sur y Norte de la ciudad, luego del mantenimiento practicado en los equipos el pasado martes en la noche.

El mantenimiento de las cámaras se concretó luego de una solicitud del Concejo, tras las declaraciones del secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, de que los equipos no estaban en capacidad de grabar porque los discos duros estaban en mal estado. El funcionario no especificó desde cuándo estaban



dañados los equipos.

Además de las maniobras en el túnel, también se instalaron 40 metros de cable para los semáforos de la Calle 10 con Carrera 56.

Para llevar a cabo dichas labores preventivas en los equipos fue necesario restringir el paso de vehículos entre las 11:00 de la noche del martes y las 4:00 de la mañana de este miércoles. Durante este tiempo, informó Tránsito Municipal, también se hizo mantenimiento correctivo a los tableros informativos ubicados en la entrada del túnel.

El Secretario de Tránsito indicó que estas no serán las únicas acciones en torno a la recuperación del hundimiento, pues este domingo se lavaría la estructura por dentro y, de igual forma, se pintaría.

**“Vamos a arreglar las luces auxiliares (las que están en las paredes) y vamos a hacer varios mantenimientos en el túnel hasta diciembre de forma permanente”, aseguró Orobio.**

Como acciones complementarias al enlucimiento del hundimiento de la Avenida Colombia, se demarcaron vías como la Carrera 6 entre calles 5 y 6, la Calle 5 entre carreras 7 y 1, la Carrera 1 entre calles 4 y 5, la Carrera 1 entre calles 13 y 17, la Calle 15 Norte entre Carrera 1 y Avenida 6N y la Avenida 4N entre calles 15N y 17N.

También, el Grupo Técnico de la Secretaría de Tránsito realizó el cambio de 24 módulos LED en diferentes intersecciones semaforicas.

## Notas Relacionadas



Motos, mentiras y videos: ¿cuál es la verdad de lo ocurrido en el túnel de la Avenida Colombia?

(<http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/motos-mentiras-y-videos-quien-dice-verdad-sobre-ocurrido-tunel-avenida-colombia>)



¿Quién responde por el bloqueo de motos al túnel de la Avenida Colombia?

(<http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/quien-responde-por-bloqueo-motos-tunel-avenida-colombia>)

U



CONTINÚA LEYENDO