

[Suscríbete](#)[Iniciar Sesión](#)[Home](#) > [Colombia](#) > [Medellín](#)

17 may 2022 - 9:56 a. m.

Cuatro viviendas se desplomaron en Medellín por la creciente de una quebrada

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín recomendó la evacuación definitiva de aproximadamente 110 viviendas del sector el Pesebre de la Comuna 13.



Nuevo

Redacción Colombia



Durante el colapso no se registraron personas lesionadas, solo la pérdida de enseres.

Foto: DAGRD Medellín

Escuchar: la creciente de una quebrada



0:00

Por la erosión del canal natural de la quebrada **La Iguaná**, como consecuencia de las fuertes lluvias y el crecimiento del afluente, cuatro casas se desplomaron en el barrio **El Pesebre**, comuna 13, en **Medellín**.

Aunque el hecho no dejó personas heridas ni pérdidas humanas, sí afectó a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.

El hecho fue informado al **Cuerpo de Bomberos de Medellín** por vecinos del sector, quienes lamentaron el sorpresivo colapso de las viviendas en consecuencia del invierno.

La situación fue revisada por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD) de Medellín, quienes confirmaron que el incidente se produjo por la **erosión del subsuelo**, así como que no hubo pérdidas humanas o heridos, pues las personas que habitaban las viviendas ya habían hecho la evacuación recomendada por el DAGRD.

Y es que en el barrio El Pesebre, el DAGRD de Medellín ya había lanzado una alerta para que se diera la evacuación definitiva de aproximadamente 110 viviendas en ese sector, pues las construcciones no son seguras y el terreno no es el adecuado. Con la temporada de lluvias (2022), las autoridades advierten la posibilidad de que se presenten más situaciones como estas.

Por su parte, Walter Pérez, el subdirector de Conocimiento y Reducción del Riesgo, aseguró que “el equipo técnico llegó al lugar para hacer revisión de las estructuras, que con la erosión de la margen derecha de la quebrada, perdieron el soporte”.

Ante esto, pidió a la ciudadanía acatar las recomendaciones del DAGRD para evitar desastres de mayor proporción. “Estas viviendas ya tenían **evacuación definitiva**, ello demuestra que se pueden salvar vidas con la pronta salida de las

viviendas, por eso las personas deben acatar las recomendaciones cuando son evacuaciones definitivas o temporales”, concluyó.

La **temporada de lluvias** de este año, 2022, ha afectado a varias comunas de Medellín, el pasado 7 de mayo se reportó la inundación de las vías de las **comunas** Villa Hermosa (comuna 8), Buenos Aires (comuna 9), La Candelaria (comuna 10) y El Poblado (comuna 14).

Asimismo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

(**Ideam**) durante esa semana se registraron 59 descargas eléctricas en el Valle de Aburra, de las cuales 49 sucedieron en Medellín, entre las 3:30 y las 4:00 de la tarde.



Recibe alertas desde Google News

Temas Relacionados

[Noticias de hoy](#)

[Noticias de Colombia](#)

[Noticias de Medellín](#)

[Comunas en Medellín](#)

[Temporada de Lluvias 2022](#)

