

Dos viviendas en riesgo en zona rural de Tuluá por la ola invernal

Abril 28, 2017 | 7:09 Am | Tags: [Derrumbes](#), [Emergencia](#)

Like 0 [f](#) [t](#) [w](#) [Save to Facebook](#)



Derrumbe en la vereda La Mina. Foto suministrada por la CVC.

Un deslizamiento con gran cantidad de vegetación, suelo y una roca de gran tamaño, se generó en la zona forestal protectora de la quebrada La Mina, en zona rural del municipio de Tuluá en el centro del Valle.

De acuerdo al reporte de la CVC, el material desprendido está en el cauce de la quebrada y de continuar las lluvias afectaría el río Bugalagrande.

Esta situación provocada por las fuertes lluvias, dejó fuera de servicio el acueducto de la vereda La Mina, afectó la vía de acceso a esta población y deja en riesgo dos viviendas una ubicada sobre la carretera que quedó en mal estado y la otra se encuentra sobre la zona forestal protectora de un tributario de la quebrada por lo que podría resultar afectada por crecientes súbitas.

La CVC entregó un informe técnico a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de Tuluá y Andalucía, para que se tomen las medidas pertinentes, recomendando que las viviendas habitadas deben ser evacuadas de manera inmediata y se debe implementar un plan de emergencia y monitoreo constante si las lluvias persisten y se debe realizar una visita por parte de un geólogo a fin de determinar la inminencia de riesgo.