



Daño de cableado de Celsia tiene fuera de servicio red semafórica de Ibagué

A esta hora la empresa recupera el servicio en el cableado eléctrico de alta tensión, para poner en funcionamiento los semáforos de las intersecciones de las calles 37 y 42.



Debido a un daño en el cableado eléctrico de alta tensión, a esta hora, se registran fallas en el funcionamiento de las intersecciones semafóricas de la calle 37 con avenida Ferrocarril y carreras Quinta y Sexta, y en la calle 42 con Quinta. Mientras la empresa Celsia avanza en la recuperación de la red, la Administración Municipal realiza acompañamiento con Agentes

de Tránsito para regular el paso vehicular en cada uno de los sectores.

Asimismo, la cuadrilla técnica adelantó el mantenimiento de la intersección en la calle 29 con avenida Ambalá que presentaba fallas en el equipo controlador, y verificó un nuevo robo de cableado en la calle 25 con carrera Quinta.