

Cali, mayo 19 de 2025.



TEMAS DESTACADOS:

► [Consulta popular vuelve](#)

► ["¿Avaló frenar al Valle?": Dilian a Petro](#)

► [Google News](#)

■ Obliga a extremar precauciones en la zona rural de Cali

Deslizamiento de tierra bloquea vía en Cristo Rey




Foto: Oficina de movilidad

CALI

Lunes 19 de Mayo, 2025

Un deslizamiento de tierra registrado en horas de la tarde de este sábado obligó a las autoridades a restringir el paso vehicular en la vía que conecta el corregimiento Los Andes con Pichindé, a la altura del desvío hacia Cristo Rey.

La Secretaría de Movilidad de Cali emitió una alerta a los conductores para que extremen precauciones, especialmente quienes se movilizan en motocicleta.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la emergencia fue conocida a las 5:41 p. m., cuando habitantes del sector alertaron sobre un movimiento en masa que estaba obstruyendo completamente la vía.

Una máquina con cuatro unidades fue enviada al lugar, exactamente en el kilómetro 7, donde se evidenció la magnitud del taponamiento.

Remoción en masa bloquea completamente la carretera

El fenómeno, que no dejó personas lesionadas ni atrapadas, afectó ambas calzadas y mantiene la vía bloqueada.

¿Quieres estar al día con información seria y veraz?

Recibe las noticias del **Diario Occidente** en tu correo electrónico

Haz clic aquí y suscríbete
¡Sin ningún costo!

DIARIO OCCIDENTE
La verdad no tiene precio

DESTACADO

LO MÁS VISTO

LO MÁS RECIENTE




[Viralizan cédula de Amparo Grisales en las Redes Sociales](#)



[Anuncian cambio de sentido en importante vía del sur de Cali](#)



[Aves Cali: conozca la finca adaptada para avistar pájaros](#)



[Escenario geopolítico presiona la TRM](#)



[Eyaculación femenina: lo que nunca te han contado](#)

Los bomberos realizan labores de control y prevención mientras se espera la intervención de maquinaria amarilla para remover el material y restablecer el paso.

“No se presentan personas atrapadas ni lesionadas. Se brindaron recomendaciones a los habitantes y se reportó la situación a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres”, informaron los bomberos.

Llamado a la prevención en zonas de montaña

La Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a la precaución en zonas rurales de ladera, donde las condiciones climáticas y la saturación de suelos pueden provocar nuevos deslizamientos.

El sector afectado es una de las rutas frecuentadas por ciclistas, excursionistas y visitantes del cerro Cristo Rey durante fines de semana.

Las autoridades recomiendan evitar transitar por esta vía mientras se restablece completamente el paso y se evalúa el riesgo de nuevas remociones.

El caso permanece en seguimiento por parte de los organismos de emergencia.

El deslizamiento en la vía a Pichindé bloquea el tránsito en ambos sentidos. No se reportan heridos, pero el riesgo persiste.

Recibe las últimas noticias y contenidos en tu teléfono

Únete a nuestro Canal de 

PRESIONA AQUÍ 

Comparte esta noticia...



Cargando Artículo siguiente ...

Fin de los artículos

OTRAS NOTICIAS



Explosión en el oriente de Cali deja tres policías heridos

La Alcaldía de Santiago de Cali confirmó que en la tarde de este...



Pago por uso del espacio público: estas son las...

Quienes desarrollen actividades económicas en espacios públicos d...



Lona del patinódromo en Cali se repone tras fuertes lluvias,...

El patinódromo de Cali comienza a recuperar su cubierta tras los daños...