



En video: ¡De milagro no pasó nada! Caída de poste en el Salado por poco y provoca una emergencia



Crédito:

Tomada de internet

Al parecer el elemento cayó luego de una sobrecarga con la red de cableado.

Un tremendo susto se llevaron algunas personas que encontraban transitando por la vía principal de El Salado que conduce hacia el club Coopemtol, en donde cayó un poste que hace parte del alumbrado público presuntamente por algunas obras inconclusas que habría realizado personal especializado de Celsia.

Los hechos se habrían presentado en la mañana de este lunes 8 de agosto, momentos en que algunos ciudadanos se encontraban transitando a pie, en moto y en vehículos particulares y que justo en el instante de la caída del poste afortunadamente no había nadie cerca.

Algunas personas que presenciaron la escena declararon que la caída del poste se debe al parecer por unas obras inconclusas por parte de Celsia, en donde se iba a intervenir la maraña de cables que estaban ubicados allí, otras personas apuntan que todo se produjo por la sobre carga de un transformador, de momento no se ha logrado establecer exactamente la causa del incidente.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué se trasladaron rápidamente hasta el lugar para acordonar la escena a la espera que el personal especializado de Infibagué que es la entidad pública encargada del mantenimiento de algunos postes de alumbrado público llegara al lugar para evaluar la situación.

De igual forma hasta el lugar arribaron profesionales de Celsia quienes también atendieron la situación, la comunidad está a la espera que la empresa encargada de la reposición de este elemento lo haga a la mayor brevedad toda vez que la conexión del poste que se cayó es de vital importancia para el sector.