



En video: la peligrosa 'maraña' de cables colgantes en la séptima etapa del Jordán



Crédito:

Ecos del Combeima

El reguero de cables está ubicado en una de las vías principales del sector comercio por donde habitualmente transitan y adultos.

A través de redes sociales algunos habitantes de la séptima y octava etapa del Jordán ha decidido alzar su voz de protesta contra algunas problemáticas sociales que los han afectado desde hace algunos meses y que a la fecha nadie del gobierno municipal ha querido atender, el llamado ciudadano se enfocó en las denominadas 'marañas' de cables que están regadas en la avenida Guabinal.

Estamos hablando de una situación de riesgo ubicada por una de las vías principales de la comuna número cinco, en donde está ubicada gran parte del sector comercio y por donde se movilizan a diario más de 2000 vehículos y más de 1000 personas a pie.

Lo complejo de esta situación es que en un tramo del andén los cables se encuentran totalmente descolgados, para una persona que se movilice por este punto fácilmente podría recibir algún tipo de descarga toda vez que los cables se encuentran a una altura considerable, incluso se alcanza a apreciar en las imágenes que los elementos se encuentran en un estado de deterioro.

Algunos habitantes y comerciantes del sector han intentado de manera improvisada señalar y recoger el reguero de cables para evitar cualquier situación de emergencia sin embargo, esta medida no ha sido efectiva y se está a la espera que alguna entidad pública encargada de esta índole tome cartas en el asunto.

Aunque no se han presentado situaciones de emergencia la comunidad teme que los niños que habitualmente pasa por esta vía hacia la institución educativa Niño Jesús de Praga, así las cosas están solicitando que Celsia, Gestora Urbana o las empresas privadas prestadoras del servicio de internet y televisión por cable atiendan esta problemática.

A continuación presentamos la denuncia ciudadana por parte de una residente de la séptima etapa del Jordán: