



NOTICIA

## Polémica | Guarda de tránsito que iba en moto cayó en un gran hueco de una calle donde arreglaban acueducto en Cali

Estas son las medidas que tomaron en Emcali, tras el accidente del agente, el pasado 13 de julio.



La moto del agente de tránsito quedó en el hueco. Foto: Archivo particular



Carolina Bohórquez Ramírez ✉

PERIODISTA

14.07.2025 14:25 | Actualizado: 14.07.2025 15:01



Compartir



Guardar



Reportar



Resumen



Escuchar



Comentar

Hay polémica en Cali por **el accidente que el pasado 13 de julio sufrió un guarda de tránsito de la ciudad, cuando se movilizaba en su motocicleta y cayó en un gigantesco hueco con su vehículo, en la carrera 8 con calle 32.**

De inmediato hubo cuestionamientos y preguntas sobre si la vía tenía la señalética para alertar a la ciudadanía sobre el arreglo de un daño de acueducto en esta zona y por ello, los riesgos por el hueco.

[La nueva realidad de las tierras en el norte del Cauca: entre las disputas y el diálogo](#)

[Radiografía de grupos armados en Valle y norte del Cauca |Aumentaron masacres; hay más coca y tecnificada, en 200%](#)

En el interior de la Administración distrital también hubo esos cuestionamientos. Específicamente, se generaron en la secretaría de Movilidad de Cali.

## El accidente



La moto del agente de tránsito quedó en el hueco. FOTO:ARCHIVO PARTICULAR



De acuerdo con Emcali, la vía fue intervenida y cerrada para evitar más accidentes. FOTO:EMCALI

“El incidente estaría relacionado con una obra que no contaba con la señalización adecuada”, informaron en la secretaría de Movilidad de Cali.

"Desde la secretaría de Movilidad **lamentamos profundamente el accidente que sufrió uno de nuestros agentes de tránsito mientras cumplía su labor**", señalaron en esta dependencia.

Otro caso de feminicidio en Cali: la tragedia ocurrió adentro de una casa del oriente; identifican a la víctima

Así se hará la reparación colectiva más grande en la historia del Valle: 40.000 víctimas la esperan hace 10 años



El hueco fue reparado, de acuerdo con Emcali, después del accidente del guarda. FOTO:EMCALI

"Lo primero que queremos dejar claro es que él no está solo. **Está recibiendo atención médica, acompañamiento institucional y todo nuestro respaldo**", señalaron en la secretaría de **Movilidad del distrito**.

Civiles heridos por explosivos y disparos de disidentes en Jamundí: son 2 adultos y 2 niños; informan parte médico

Conozca dónde están las 10 zonas de mayor accidentalidad en Cali: Movilidad refuerza controles nocturnos



De acuerdo con Emcali, la vía fue intervenida y cerrada para evitar más accidentes. FOTO:EMCALI

"Asimismo, hemos iniciado una investigación inmediata sobre lo ocurrido. Según información preliminar, el incidente estaría relacionado con una obra que no contaba con la señalización adecuada. Ya se ordenó la verificación del contratista y sus protocolos de seguridad", agregaron en Movilidad.

[El vallecaucano que soñó con ser soldado y murió por el disparo de un francotirador en combates con disidentes](#)

[Macrorrueda en el Valle: primer balance con expectativas de negocios de 46 millones de dólares para el departamento](#)



De acuerdo con Emcali, la vía fue intervenida y cerrada para evitar más accidentes. FOTO:EMCALI

## Las medidas

De acuerdo con las Empresas Municipales de Cali (Emcali), "el día de ayer, domingo 13 de julio se reportó un daño de la red matriz en la carrera 8 con calle 32. **El daño fue atendido por personal operativo de Acueducto y Alcantarillado en horas de la tarde y quedó reparado al final del día**".

Añadieron en la entidad, "**el sector intervenido sí se dejó señalado con cinta amarilla para proceder a su refacción hoy lunes**".

Masacre en hotel de Valle | Sicarios asesinaron a tres huéspedes: Policía fue atacada por disparos; lo que se sabe

¿Cómo disminuyó inseguridad en el MIO de Cali, en especial, violencia de género? 7 de cada 10 pasajeros son mujeres



De acuerdo con Emcali, la vía fue intervenida y cerrada para evitar más accidentes. FOTO:EMCALI

A su vez, se afirmó que "hoy (14 de julio), en horas de la mañana se rellenó el hueco provisionalmente y a esta hora el contratista está realizando el relleno definitivo y compactando para hacer la refacción en la vía y posteriormente proceder a asfaltar para que la vía quede completamente habilitada".

[Petición de empresas de Zona Franca Palmaseca para próxima mesa de diálogo con Gobierno: esto acordó Mincomercio](#)

['Mincomercio garantiza operación de Zona Franca Palmaseca y anuncia nueva licitación': no llegaron oferentes](#)

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

**Consulte otras informaciones de interés**