

NUEVO PUENTE PEATONAL EN LA CALLE 5

## Instalado puente peatonal que fue derribado por una tractomula

El hecho se presentó el pasado mes de julio y afectó la movilidad de peatones en la calle 5 con carrera 23




Foto Alcaldía de Cali

#Cali

#Valle del Cauca

#Movilidad urbana

#Colombia

#Políticas movilidad

+

Compartir



Valorar

interesante	indignante
divertida	polémica
sorprendente	aburrida

Ceracol Radio Cali | CALI | 16/12/2016 -

Cinco meses atrás, una **tractomula derribó la mitad del puente peatonal** de la calle 5 con carrera 23, pero este fue instalado en la madrugada de hoy, con el acompañamiento del secretario de Infraestructura y el alcalde de Cali.

“Cuando ocurrió el accidente, se tuvo la intención de ubicar el puente nuevamente, pero al hacer la valoración se encontraron **fallas estructurales** y hubo que acudir a la aseguradora, para que **se construyera de nuevo**”, dijo el Ingeniero Carlos Oviedo de la Secretaría de Infraestructura.

La instalación, que concluyó esta madrugada, es de un puente **“completamente nuevo”**, indicó Oviedo a lo que agregó que “así se garantizará la **seguridad de los peatones**”.

En el accidente había resultado **un peatón lesionado**, por el impacto del contenedor de la tractomula contra la infraestructura.



Momento de instalación del puente / Foto Alcaldía de Cali



Momento de instalación del puente / Foto Alcaldía de Cali