

# Inundaciones en Dagua y derrumbe en la vía al Mar tras intenso aguacero

Mayo 28, 2018 - 05:44 p.m. |

Por: Redacción de El País

1  
264

El intenso aguacero presentado en la tarde de este lunes generó inundaciones en el kilómetro 30, sector Chorreras del Carmen, tras la creciente del río Dagua.

Según videos que circulan por redes sociales, la fuerza del agua amenazó con llevarse varias viviendas y árboles ubicados al lado de la vía.

En los reportes gráficos se alcanza a visualizar a los pobladores de este sector tratando de rescatar sus enseres y ponerlos a salvo del agua.

Sin embargo, varios sembradíos resultaron afectados por el fuerte temporal. Este son algunos de los videos conocidos por El País:



La creciente del río generó alarma entre la población civil. Especial para El País



Así se veía el río Dagua tras la creciente de este lunes

## NOTICIAS RELACIONADAS



Habilitan paso en la vía al Mar, tras atender ocho derrumbes

*Especial para El País*

*El fuerte temporal afectó varias viviendas  
Especial para El País*



En video: creciente del río Cali por lluvias genera alerta en el oeste de la ciudad

## Derrumbe en el kilómetro 13



El fuerte aguacero también fue el causante de un movimiento de tierra que afectó la movilidad en el kilómetro 13, vía que de Cali conduce a Loboguerrero.

Así lo notificaron los Bomberos de Cali que atendió la emergencia con una máquina y cuatro unidades.

Estos incidentes se suman a los registrados este viernes en la noche, cuando ocho derrumbes ocasionaron el cierre parcial de la [vía al Mar](#). Para atender esa emergencia fue necesaria la intervención de Invías.

Estas son algunas fotografías de la emergencia de este lunes:







