

Jarillón del río Cauca registra filtraciones en zona rural de Cali: CVC

Mayo 19, 2017 | 6:39 Pm | Tags: Cali, Jarillón



Jarillón del río Cauca. Foto CVC

El jarillón del río Cauca registra filtraciones, razón por la cual se iniciarán intervenciones para evitar una tragedia en Cali, dijo el director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, Rubén Darío Materón.

En ese contexto, explicó que **la absorción se descubrió en el sector de Calimio, corregimiento de Navarro, luego de un trabajo permanente de monitoreo.**

Al mismo tiempo, señaló que para adelantar el reforzamiento del dique, es necesario reubicar 10 familias, que están asentadas en la barra de contención.

A renglón seguido, enfatizó que “las cavernas hay que limpiarlas, y seguidamente, sellarlas para contener el paso del agua. Al parecer, las hormigas arrieras y las raíces de los árboles habrían originado las filtraciones”.

La CVC ya notificó de la situación al alcalde de Cali, Maurice Armitage

