



Operario de Celsia murió electrocutado en Ibagué cuando reparaba la red eléctrica

IBAGUÉ

Mayo 16, 2022



El personal del contratista aliado J&D Energy, se encontraba realizando labores de mantenimiento a la red eléctrica en el corregimiento de San Juan de la China de la ciudad de Ibagué.

Infortunadamente, durante el desarrollo de las maniobras uno de los integrantes de la cuadrilla sufrió, aparentemente, una descarga eléctrica con consecuencias fatales.

Desde Celsia se está brindando el apoyo necesario a dicho proveedor, para así esclarecer los hechos y determinar las causas de este lamentable incidente eléctrico.

Celsia manifiesta su solidaridad y condolencias a la familia y reitera su compromiso con los más altos estándares de operación segura para los colaboradores, contratistas y proveedores.

Según informó Francisco Javier Villalobos Ariza, jefe de cuadrilla de la empresa de servicio público Celsia, manifestó que se encontraban reparando una red eléctrica y una de las cuerdas tenía corriente, y al tocarla electrocutó a Larry Alexander Carvajal Silva, quien lamentablemente falleció cuando era trasladado a un centro asistencial