

Otro puente que se cae: así amaneció el corredor vial que une a Casanare y Boyacá

20 agosto, 2023



*Este puente venía presentando daños desde hace meses y la comunidad había solicitado al Invías intervenirlo cuanto antes.
Foto: Redes Sociales*

Este puente venía presentando daños desde hace meses y la comunidad había solicitado al Invías intervenirlo cuanto antes.

Noticias Colombia

Destruído, así amaneció otro puente vial que comunicaba a los departamentos de Casanare y Boyacá.

[Dos meses sin un puente, la gente se cae o se tira al río para cruzar en Santa Marta...](#)

[Habrá paso controlado: Puente del río Barragán volverá a funcionar](#)

Se trata del Puente Los Grillos, ubicado a pocos metros del municipio de Pajarito, vía del Cusiana. La emergencia prácticamente deja incomunicado al municipio de Pajarito.

Esta estructura venía presentando fallas desde hace algunos meses y la comunidad había solicitado al Invías intervenirlo cuanto antes, luego de autorizar el paso de cargas

extradimensionadas.

“La comunidad dejó un precedente de que el puente iba a sufrir unos daños o se iba a caer porque ya tenía algunos daños de infraestructura”, señalaron voceros de la región en su momento.

Señalan que pese a los llamados el tema quedó ‘quieto’. Finalmente hoy se desplomó.

Ahora el llamado es al Gobierno Nacional para que se haga presencia en la zona y cuanto antes se de una pronta solución a esta emergencia que afecta a los distintos sectores.
