

Deine Zukunft? Musik ohne Werbeunterbrechungen. Teste Spotify Premium 1 Monat gratis. Danach fällt eine monatliche Abo-Gebühr an. Es gelten die AGB.

TESTE PREMIUM GRATIS

Inicio > Ibagué > Artículo

Ibagué



Peligroso poste sería una bomba de tiempo en barrio de Ibagué

Un poste en mal estado en el barrio Belalcázar representa un grave riesgo para los habitantes y transeúntes.



11 Oct 2024, - 6:18 COT por Juan Pablo Corredor

Un poste de energía en evidente mal estado en el barrio Belalcázar de Ibagué se ha convertido en una amenaza para quienes viven y transitan por la zona.

La denuncia fue realizada por el concejal William Rosas en declaraciones a medios de comunicación, quien detalló que el poste se encuentra en la Carrera Séptima, entre calles 29 y 30B. "Hemos hecho denuncias, como es el caso de los barrios Belalcázar, El Refugio y Varsovia", señaló el cabildante.

Según Rosas, el poste probablemente pertenece a Celsia, el operador de red de energía, por lo que hizo una solicitud directa a la empresa para que atienda este peligro latente que ha sido denunciado por la comunidad. Para el concejal, este es solo un ejemplo del estado crítico en que se encuentran muchos postes en la ciudad.

"Vemos con notable preocupación postes cuyo revestimiento no es suficiente y que están expuestos, a punto de colapsar", advirtió Rosas. Por esta razón, el cabildante reiteró la urgencia de avanzar en la subterranización de redes, lo que ayudaría a mitigar estos riesgos.



Lo último

Hoy marchará el Pacto Histórico en defensa del presidente Petro frente a las acusaciones del CNE

11/Octubre/2024

Ejército realizó consejo de seguridad en el que se involucraron 19 municipios del Tolima

11/Octubre/2024

Dolores y Chaparral se vincularon al Plan Departamental de Agua en el Tolima

11/Octubre/2024

Colombia levanta restricción para la importación de carne de res desde los Estados Unidos

11/Octubre/2024