Primera hipótesis respecto a la caída del puente El Alambrado en el Quindío

El colapso de la estructura ocasionó la muerte de dos policías, además de que 15 personas resultaron heridas

Por Jimmy Nomesqui Rivera
14 Abr, 2023
Compartir articulo

Copiar enlace Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Telegram E-mail

Socavación a la excavación profunda causada por el agua.

En las horas de la tarde del 12 de abril se registró el colapso del **puente El Alambrado**, el cual se encargaba de unir al **Quindío** con el departamento del **Valle del Cauca.** Con videos que fueron difundidos en las redes sociales, las autoridades alertaron lo sucedido y enviaron unidades de rescate y uniformados para atender la emergencia en la que dos policías perdieron la vida.

Te puede interesar: Denunciaron penalmente a Francia Márquez por decir que apoya a la primera línea

Aunque aún se desconocen las razones de la caída del puente que llevaba 39 años funcionando; **Orlando Arroyo**, profesor de la facultad de Ingeniería de la **Universidad de La Sabana**, manifestó en *Noticias Caracol* que, lo primero que deberían investigar las autoridades es la excavación ocasionada por el agua, debido a que el paso constante de líquido podría haber debilitado lentamente la estructura.

“La primera hipótesis que yo investigaría en el terreno, se trataría de socavación en la cimentación, es un fenómeno que hace o que ocurre por el paso del agua que debilita la cimentación de una estructura y que, en combinación con otros factores, como el peso mismo de la estructura, combinado con el paso de los carros, puede ocasionar la falla del puente”, declaró Orlando Arroyo.