

Es noticia: [Diogo Jota](#) | [Laura Sarabia](#) | [Pico y placa](#) | [Miguel Uribe](#) | [Mundial de Clube](#)

[Inicio](#) > [Cali](#) > [Artículo](#)

> [CALI](#)

## Recuperan la plaza de mercado de Siloé, en Cali; así avanza la reconstrucción física

Administración Distrital activó las pólizas de seguro para financiar las obras en este punto.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.

[Configuración de cookies](#)

[Rechazarlas todas](#)

[Aceptar todas las cookies](#)



Los trabajos de recuperación en la plaza de mercado de Siloé avanzan sin ningún tipo de contratiempo durante las últimas semanas. | Foto: Alcaldía de Cali



**Jorge Escobar Banderas**

4 de jul de 2025, 05:35 a. m.

Actualizado el 4 de jul de 2025, 05:35 a. m.



[Sigue el canal de El País Cali en WhatsApp](#)



## Noticias Destacadas



La **Unidad de Bienes y Servicios** informó que los trabajos de recuperación realizados en la plaza de mercado de Siloé avanzan sin ningún tipo de contratiempo.

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.



Noralba García, titular de la dependencia, manifestó que un porcentaje importante de la intervención ha sido financiado gracias a la **activación de la póliza de seguros**.



*La plaza de mercado de Siloé avanza en su recuperación por parte de la Alcaldía de Cali. | Foto: Alcaldía de Cali*

En este caso, están siendo recuperados más de dos mil metros cuadrados de la estructura con la reparación de la cubierta principal, además de las columnas y muros que **resultaron afectados tras el incendio ocurrido en septiembre de 2024**.

### Te puede gustar

Enlaces patrocinados por Taboola

Al hacer clic en “Aceptar todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros estudios para marketing.





## Plaza de Mercado de Siloé, Cali: Comerciantes llegan a acuerdo de reubicación para reconstrucción de la plaza

La funcionaria manifestó que los frentes de trabajo también se han concentrado en avanzar con la reposición de las **redes eléctricas e hidráulicas con altos estándares de seguridad** que permitan responder a situaciones de emergencia.

“Este proyecto **no solo reconstruye una estructura física**, sino que devuelve la dignidad al comercio local y reafirma nuestro compromiso con los territorios”, reconoció la titular de la Unidad de Bienes y Servicios de Cali.

A su vez, se han construido baños y **zonas de lavado para el manejo adecuado de los alimentos** que son manipulados al interior de la plaza de mercado.

[Leer Más](#)

00:00

02:00

La **Alcaldía de Cali** también tiene previsto **mejorar los pisos y zonas de circulación de peatones**, junto a la instalación de señalización interna. Se tiene previsto que la ejecución de esta obra se realice en el lapso de un año.



...todas las cookies”, usted autoriza que las cookies se guarden en su

...la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros

**La Administración calena busca sacar adelante a las seis plazas de mercado que tiene la ciudad**



Para las autoridades, esta es una oportunidad para la **reactivación de la economía del sector**, la cual se ha visto afectada tras la conflagración del año pasado.

Cabe resaltar que los comerciantes que se encontraban ubicados al interior de la **Plaza de Mercado de Siloé** podrán ejercer sus actividades en la carpa provisional instalada por la Unidad de Bienes y Servicios de Cali en el mes de noviembre de 2024, lo cual se traduce en la continuidad de su actividad económica sin interferir con la ejecución del proyecto.



Las autoridades distritales avanzan en la intervención de la Plaza de Mercado de Siloé. | Foto: Alcaldía de Cali

## ¿Qué ocurrió en la Plaza de Mercado de Siloé?

El año pasado, en el mes de septiembre se presentó un incendio de magnitudes considerables en la **Plaza de Mercado de Siloé**, por tal razón, varios de los espacios utilizados por los vendedores se vieron afectados, dejando a decenas de personas sin ningún tipo de sustento.

La recuperación del inmueble ha sido fruto de trabajo concertado entre la **Administración Distrital** y los comerciantes del sector, quienes han sumado esfuerzos para atraer a un mayor número de personas.

Al hacer clic en "Aceptar todas las cookies", usted autoriza que las cookies se guarden en su dispositivo para mejorar la navegación del sitio, analizar el uso del mismo, y colaborar con nuestros



**El plan para sacar del olvido a las plazas de mercado de Cali, algunas consideradas Bienes de Interés Cultural**