



SECCIONES

SUSCRÍBETE X \$900 1ER MES

INTERMEDIOS

MIS NOTICIAS

COLOMBIA

BOGOTÁ

MEDELLÍN

CALI

BARRANQUILLA

SANTANDER

BOYACÁ

LLANO

MÁS CIUDADES



Alerta por erosión en 30 metros que debilitan jarillón en Juanchito, Valle

Hay temor por creciente del río Cauca que debilite más el dique y de que se presenten inundaciones.

FOTO: Archivo particular

Alcaldía de Candelaria lanza el SOS por los riesgos de inundaciones, si hay creciente del Cauca.

RELACIONADOS: CALI | INUNDACIONES | LLUVIAS | RÍO CAUCA | JARILLÓN DEL RÍO CAUCA



CALI

08 de junio 2022, 07:56 A.M.



Una erosión en una zona de 30 metros de extensión sobre el malecón de Juanchito se observa cerca de la antigua y reconocida discoteca de salsa Agapito. Está a unos 100 metros del local, a donde solían ir los rumberos de Cali y de otras localidades.

Está en límites entre la capital del departamento y Candelaria, donde se mantiene en alerta por las fuertes lluvias de los últimos días.



Temas relacionados

CARRERA 68 01:26 P. M.

 **Más de 134 mil conductores afectados por inundaciones en la carrera 68**



INVIERNO 12:29 P. M.

Aguacero dejó 114 viviendas inundadas en barrios de Popayán



Reciba noticias de [EL TIEMPO](#) desde GoogleNews

Allí, las autoridades vienen reportando una [creciente del río Cauca y se teme que la estructura del jarillón](#), la barrera para frenar el paso de las aguas del cauce, pueda colapsar dicho sector e inundar la carretera entre Cali y Candelaria.

(Lea también: [Fines de semana, los días preferidos de los ladrones de bicicletas en Cali](#))

El alcalde Jorge Eliécer Ramírez Mosquera solicitó de inmediato a la Corporación Autónoma Regional (CVC), y a las secretarías de Medioambiente y de Gobierno municipal realizar una visita de técnicos, **a más tardar este miércoles 8 de junio para evaluar los riesgos y priorizar las acciones que eviten posibles inundaciones.**

El coordinador de Gestión del Riesgo de Candelaria, David Useche, explicó que las continuas crecientes han debilitado la zona, **lo que ocasionó la erosión, la cual se ha llevado parte del dique que contiene las aguas del río Cauca.**

(Además: [Hombre que hurtó un reloj a jugadora del América lo devolvió](#))

El funcionario aseguró que por tal motivo se desplegó todo un operativo con los organismos de socorro, manteniendo la vigilancia y monitoreo constante en el concurrido sector.

(Puede leer: [Videos: así se colapsó Cali por emergencias e inundaciones, tras aguacero](#))

Así mismo, se ha solicitado a la comunidad evitar caminar o transitar por este sitio, pues el riesgo es latente.

En el Valle del Cauca, hay alerta en 10 de los 42 municipios por los intensos aguaceros, tanto que el pasado fin de semana se reportaron [una creciente súbita del río Cali en esta ciudad e inundaciones, agravadas por el colapso del sistema de alcantarillado.](#)

