



Milton Isney Longo, es atendido en un hospital de Popayán.

Técnico recibió descarga eléctrica

Martes, Septiembre 25, 2018 - 09:37

Impactante accidente en Piendamó

Un trabajador identificado como Milton Isney Longo, fue internado en un hospital de Popayán, luego que sufriera graves heridas y quemaduras tras ser alcanzado por una descarga eléctrica, mientras desarrollaba labores de mantenimiento en redes de alta tensión.

Las autoridades del sector energético de Colombia se encuentran preocupadas por la creciente cifra de muertes debido a electrocuciones. Según estudios realizados por agencias nacionales, un total de 899 muertes por electrocución fueron registradas entre enero de 2014 y diciembre de 2018 en Colombia. Los electricistas, mecánicos automotrices, soldadores, latoneros, maestros de construcción y empleados de mantenimiento de redes, fueron quienes reportaron mayores casos de mortalidad, con 471 fallecimientos y el 52.4 % del total de casos analizados. Los análisis indican que aunque la mayoría de las personas registradas estaban catalogadas como electricistas, se constató que un alto porcentaje de ellas solo tenían estudios primarios y de básica secundaria. Incluso, varios de ellos tampoco contaban con estudios técnicos para manipular redes eléctricas.

Nuevo caso

Y el departamento del Cauca no es ajeno a este tipo de situaciones de emergencia, pues son constantes los accidentes generados por manipulación de redes eléctricas tanto a nivel profesional como a nivel casero. Un ejemplo de ellos fue el caso que se presentó en la municipalidad de Piendamó, donde un hombre identificado como Milton Isney Longo, resultó gravemente herido mientras realizaba trabajos eléctricos.

Situación

Autoridades de esta localidad, ubicada en la zona central del departamento del Cauca, indicaron que Milton Isney se encontraba realizando labores de mantenimiento en un tramo de cableado de alta tensión perteneciente a la planta eléctrica de este municipio. En medio de esta arriesgada labor, al parecer se produjo un retorno de energía el cual alcanzó la humanidad del técnico.

Afectado

Esta situación hizo que el trabajador resultara seriamente afectado, pues cientos de voltios y amperes recorrieron su cuerpo, situación que lo dejó en un grave estado. Varios de sus compañeros de trabajo al presenciar esta difícil situación, de inmediato dieron aviso a los organismos de socorro para que ayudaran a su amigo, de cuyo cuerpo se desprendían pequeñas columnas de humo.

Atención

Al lugar arribaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Piendamó, quienes ayudados por operadores eléctricos de dicha compañía comenzaron con las labores de rescate del hombre afectado. “Fueron minutos tensos, pues los rescatistas realizaron varias maniobras arriesgadas para soltar a Milton de sus arneses de seguridad y bajarlo a un sitio seguro”, indicó una persona que presenció el hecho.

Luego de ubicarlo dentro de una ambulancia y tras prestarle los primeros auxilios, el afectado fue trasladado rápidamente hasta el hospital local, donde lo atendieron los galenos y quienes determinaron que debido a las graves quemaduras y lesiones que registró, fue necesario remitirlo a un centro médico de la ciudad de Popayán, donde atienden su crítico estado.

Antecedentes

Recordemos que el 9 de septiembre se presentó un caso similar en zona rural del municipio de Argelia, donde un trabajador de la Uten identificado como Álvaro Imbachí Cerón, de 40 años de edad, se encontraba realizando labores de mantenimiento en redes de media y alta tensión, falleció al ser alcanzado por una descarga eléctrica.

Etiquetas: [Accidentes](#), [UTEN](#), [Compañía Energética De Occidente](#), [Popayán](#)

[Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar 15 lecturas