

Colombia

Vías alternas para evitar crisis vial causada por colapso de puente entre Quindío y Valle

El puente que comunica a Quindío y Valle del Cauca colapsó en la tarde del miércoles. Las autoridades descartaron que se tratara de un atentado.



Vías alternas habilitadas tras la caída del puente entre Quindío y el Valle. Foto: ANI.



Por: Red+ Noticias

12 de abril de 2023 · 17:38 hs

D sobre **dos rutas alternas** que fueron habilitadas para el paso vehicular:

- Vía alterna 1 para **vehículos de carga liviana**: Quimbaya - Alcalá – Cartago.
- Vía alterna 2 para **vehículos de carga pesada**: Armenia - Pereira – Cartago.

Asimismo, con base en que la vía afectada con la caída del puente es el principal corredor de carga del país, ya que Bogotá - Buenaventura representa el **21 % de carga** que se mueve por esta ruta, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) dio a conocer estas otras dos vías alternas:

- **La Paila - Cartago - Quimbaya - Armenia - La Línea**: En esta vía, en algunos tramos, los radios de giro son estrechos por lo que en vehículo articulado se debe transitar con precaución.
- **La Paila - Cartago - Cerritos - Circasia - La Línea**: Esta se encuentra en mejores condiciones pero representa más kilometraje.



Momentos de pánico: los videos de la caída del puente sobre el río La Vieja, en Quindío

Estas rutas alternas, según indicó el gremio, se establecen con base en revisión de mapas y consultas con personal de la zona, por lo que recomienda a cada empresa **hacer la respectiva revisión desde el punto de vista de seguridad y operaciones** para la toma de decisiones.



Colombia

Primeras hipótesis asociadas a la caída del puente sobre el río La Vieja

MÁS LEÍDAS